

報告書No.	H-12041279		客户名 お取引先		*****		工場		アモイ検品センター										款号 品番		nev-5801av		订单数 受注数		足		此次验货 今度点検		検品		1100足	
品 款 番 号	カ ラ ー 色	受 注 数	検品結果			(足)	不良明細																		尺寸測量 採寸		(足)	検針結果		(足)		
			検品数	良品数	不良品数		糊付け不足	汚れ	インソール不良	踵が変形で膨らむ	アッパーに破れ	皺	ボタン紐落ち	靴内部に付けた洗濯ネームのサイズが内箱の洗濯ネームと不一致	糊痕跡	破損	下げ札落ち	靴内部の洗濯ネーム縫製不良	靴内部の洗濯ネーム落ち	下げ札サイズ間違い	変形	糸切れ	靴内に縫製不良	ボタン変形	左右サイズ不一致	尺寸測量数		良品数	不良品数		検針数	良品数
nev-5801av	BLACK/RED		753	649	104	13.8%	11	5	21	6	4	7	4	6	3	4	3	7	3	6	5	1	3	2	3	6	6	0	649	631	18	
	GRAY/GREEN		347	250	97	28.0%	15	8	3	26	6	3	2	7	5	2	3	3	1	4	3	1	2	1	2	6	6	0	250	238	12	
合計			1100	899	201		26	13	24	32	10	10	6	13	8	6	6	10	4	10	8	2	5	3	5	12	12	0	899	869	30	
率			100.0%	81.7%	18.3%		2.4%	1.2%	2.2%	2.9%	0.9%	0.9%	0.5%	1.2%	0.7%	0.5%	0.5%	0.9%	0.4%	0.9%	0.7%	0.2%	0.5%	1.5%	0.5%	1.1%	100.0%	0.0%	81.7%	96.7%	3.3%	
検品数	1100足	検品合格率	81.73%		検針数	899足	検針良品率	96.66%		尺寸測量数 採寸数			尺寸測量合格率 採寸良品率			出荷数量 出荷数																
其他検査点 その他のチェックポイント						特 別 注 意 点	1、手作業検査で以下の問題点を発見したが、お客様のご確認により、良品にしました： a) 踵が変形で、手触りの柔らかいもの； b) アッパーに軽い汚れ； c) 軽い変形； d) 左右高さのズレが0.3CM以内； e) 軽い凹み； f) 軽い皺； g) 踵の近くにある飾りテープの出っ張り程度が左右不一致； h) 軽い糊はみ出し。																									
項目	数量	結論		2、今回検品数は合計1100足（一回目の900足+リワーク分の200足）です。																												
箱詰めアソート検査	全量	符合																														
バーコード読み取りテスト	2足/種	符合																														
工場側はサンプルの預かりを同意するか？						不同意																										
封印箱合計数			91箱	箱No.は下記の通り：		備 考 注	1、上記情報は全てお客様に報告しました。																									
							入る時間：9:00 出る時間：18:00 検査員：LZJ, YSJ, LXL																									